
Wiexpol	Instrukcja montażu Ociekarka Exclusive	wersja 2026.1


Akcesoria produktu

A. Ociekarka

Góra



Dół




B. Profil przedni - 1 szt.



C. Profil tylny z rowkiem - 1 szt.




D. Tacka ociekowa - 2 szt.




E. Prowadnica ociekarki L/P mała - 1 komplet




F. Prowadnica ociekarki L/P regulowana - 1 komplet




G. Wkręt z łbem stożkowym 3,5x16 - 4 szt.




H. WKRĘT EURO 6,3x13- 8 szt.



*I. Podkładka listwy (profila) - 4 szt.





1. Zamocuj prowadnice ociekarki (E) do wewnętrznych powierzchni bocznych ścian korpusu szafki za pomocą wkrętów montażowych (H)
   Zwróć uwagę na zachowanie równoległości i prawidłowego wypoziomowania prowadnic.

2. Zamontuj górny element ociekarki (A), wciskając go w odpowiednie miejsca w uchwytach (E), aż do wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

3. Wsuń profile aluminiowe do prowadnic ociekarki (F): profil przedni (B) oraz profil tylny z rowkiem (C). Następnie połącz prowadnice z profilami za pomocą wkrętów montażowych (G).

4. Zamocuj prowadnice ociekarki (F) do wewnętrznych powierzchni bocznych ścian korpusu szafki za pomocą wkrętów montażowych (H).
   Zwróć uwagę na zachowanie równoległości i prawidłowego wypoziomowania prowadnic.

5. Wsuń tackę ociekową (D) w zamontowane prowadnice (E) i (F).
   Upewnij się, że tacka jest prawidłowo osadzona i stabilnie opiera się na prowadnicach.

6. Zamontuj dolny element ociekarki (A), wciskając go w odpowiednie miejsca montażowe w prowadnicach (F), aż do wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

I* Podkładki listwy – 4 szt. Element opcjonalny, stosowany w celu zwiększenia szerokości stelaża i umożliwienia montażu ociekarki w szafce o niestandardowej szerokości.

