
Wiexpol	Instrukcja montażu Ociekarka ze stelażem	wersja 2026.1

Akcesoria produktu

A. Ociekarka




B. Profil przedni - 1 szt.




C. Profil tylny z rowkiem - 1 szt.



D. Tacka ociekowa - 1 szt.




E. Prowadnica ociekarki regulowana - 1 komplet



F. WKRĘT EURO 6,3x13- 4 szt.




G. Wkręt z łbem stożkowym 3,5x13 - 4 szt.




H. Uchwyt - 4 szt.



*I. Podkładka listwy (profila) - 4 szt.





1. Uchwyty ociekarki (H) zamocować do wewnętrznych powierzchni bocznych ścian korpusu szafki.

2. Zamontować element ociekarki (A) Górę – poprzez wciśnięcie w dedykowane punkty uchwytów ociekarki (H), aż do uzyskania wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

3. Do prowadnic ociekarki (E) należy włożyć profile aluminiowe przedni (B) + tylny z rowkiem (C)
   Za pomocą wrkętów montażowych (G) skręcić prowadnicę ociekarki z profilami

4. Przy użyciu wkrętów montażowych (F) zamocować prowadnice ociekarki (E) do wewnętrznych powierzchni bocznych ścian korpusu szafki.
   Należy zwrócić uwagę na zachowanie równoległości prowadnic oraz ich prawidłowe wypoziomowanie.

5. Wsunąć tackę ociekową (D) w zamontowane prowadnice (E), upewniając się, że została osadzona stabilnie i przylega całą powierzchnią do elementów prowadzących.

6. Zamontować element ociekarki (A) Dół – poprzez wciśnięcie ich w dedykowane punkty montażowe w prowadnicach (E), aż do uzyskania wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

*I. Podkładka listwy 4 szt - dodatkowy element ,służy do zwiększenia szerokości stelaża , aby ociekarka mogła zostać zamontowana w niestandardowej szafce

